



Rappel Sécurité - String 3.0

**Ce rappel sécurité concerne la sellette String 3.0
(année de production 2021)**

Suite à un incident de vol, nous avons découvert une faiblesse structurelle sur la sellette String 3.0. Nous demandons aux pilotes possédant ce modèle de ne plus voler avec .

Les numéros de série débutant par I13 (suivis de 3 chiffres) sont concernés.

Ces sellettes ont été commercialisées en 2021.

Il est demandé à tous les pilotes possédant un String 3.0 concerné de le retourner à l'atelier NEO ([ZA des Vernays, 74210 Doussard](#)) ou de contacter leur revendeur.

Un renfort éliminant ce risque sera effectué dans des délais rapides.

Bien cordialement

L'Équipe NEO
