

Date	14 Octobre 2022
Produit	Kontainer V4
Niveau	Faible



**KORTEL
DESIGN**



ALERTE DE SECURITE

OBJET :

Problème sur le fourreau guide des élévateurs sur le Kontainer V4.



Description :

Suite à une remontée terrain d'un pilote lors du montage de son parachute de secours dans le Kontainer V4, et à la vérification du bon fonctionnement de celui-ci, il s'est avéré qu'un léger défaut sur le fourreau guide des élévateurs pouvait entraîner un endommagement du matériel dans l'éventualité de l'usage du parachute de secours en situation réelle.

Il n'y a pas de risque sur le bon déploiement du parachute de secours, mais il subsiste un risque que les élévateurs ne puissent sortir correctement du fourreau.

KORTEL DESIGN

1096 Av. André Lasquin – 74700 SALLANCHES – France

Tél : +33(0)9.50.10.73.27 - @info@korteldesign.com – www.korteldesign.com

Date	14 Octobre 2022
Produit	Kontainer V4
Niveau	Faible



**KORTEL
DESIGN**

Procédure à suivre :

Pour corriger le défaut, il suffit :

- D'ouvrir le Kontainer V4 et de visualiser la zone centrale où le fourreau est connecté via le velcro.
- De couper à l'aide d'un ciseau, la partie « courte » du zip qui dépasse du fourreau.
- De vérifier que le zip arrive bien à fleur du fourreau, et que le curseur peut bien rester en butée de l'autre côté lorsque le zip est totalement fermé.



KORTEL DESIGN

1096 Av. André Lasquin – 74700 SALLANCHES – France

Tél : +33(0)9.50.10.73.27 - @info@korteldesign.com – www.korteldesign.com